

使用ガイド ULTRA-PEP

ULTRA-PEP ご使用ガイド ◎= ○= 使用可 ; ○○= 最適	Ultra-Pep 92	Ultra-Pep 92F	Ultra-Pep 96	Ultra-Pep 110	Ultra-Pep 148	Ultra-Pep 700	Ultra-Pep 725
成分 項目	亜鉛/カリウム系脂肪酸石鹼	不飽和脂肪酸亜鉛	UF500 に類似、無臭	脂肪酸亜鉛塩の混合物（不活性担体入り）	DBD と脂肪酸誘導体の混合物	高分子量型亜鉛石鹼混合物	亜鉛石鹼/エステル混合物
機能							
1) 混練化(ムーニー粘度低下)	○	○	○	○	○	○○	○○
加工性向上							
1) 混練(混練時間短縮)	○	○	○	○	○	○	○
2) 押し出し性	○	○	○	○	○	○	○
外観	灰色顆粒	褐色顆粒	濃紺色顆粒	緑色系粉末	青色顆粒	緑色粉末	青緑色顆粒
軟化温度 °C	50-60	75-85	50-60	-	55	-	55-60
使用配合量 (phr)	0.8-2	1-3	0.2-0.5	0.1-0.5	0.1-0.5	0.1-0.5	0.2-1
投入時期							
1) ポリマーと同時に最初に	○	○	○○	○	○	○	○○
2) 第2段階	○						
適用ポリマー種							
NR	○	○	○	○	○	○	○
SBR	○						
BR	○						